

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2025

THƯ MỜI

Về việc tham gia báo giá

Gói thầu: Sửa chữa, thay thế và cung cấp vật tư cho hệ thống PCCC tại các cơ sở của Trường Đại học Tài chính – Marketing

Trường Đại học Tài chính – Marketing trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực tham gia báo giá gói thầu: Sửa chữa, thay thế và cung cấp vật tư cho hệ thống PCCC tại các cơ sở của Trường Đại học Tài chính – Marketing, như sau:

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Tài chính - Marketing.
- Địa điểm thực hiện: Các cơ sở của Trường.
- Thời hạn nhận báo giá: Đến ngày 25/7/2025.
- Địa điểm gửi báo giá: Phòng Đầu tư và Mua sắm (phòng D215), 778 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người nhận báo giá: Ông. Bùi Ngọc Hảo – ĐT: 090 557 8238
- Nội dung báo giá theo Phụ lục đính kèm.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Đăng tải trên Website P.ĐTMS;
- Lưu: VT, ĐTMS. 

**TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
ĐẦU TƯ VÀ MUA SẮM
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**




Nguyễn Viết Thịnh

PHỤ LỤC BÁO GIÁ

(Sửa chữa, thay thế và cung cấp vật tư cho hệ thống PCCC tại các cơ sở của Trường Đại học Tài chính – Marketing)

STT	Hàng hóa/dịch vụ đề xuất	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
I	Sửa chữa tuyến ống ngầm PCCC cơ sở 27 Tân Mỹ			
1	Ống sắt tráng kẽm DN80	Hòa Phát hoặc tương đương	M	114
2	Mặt bích hàn DN80	Việt Nam	Cái	02
3	Van cổng DN80	Shinyi hoặc tương đương	Cái	01
4	Co hàn 90 DN80	Việt Nam	Cái	10
5	Băng quấn chống ăn mòn cho đường ống	Bitum Xunda T300	Cuộn	09
6	Sơn	Sơn 1K, Đỏ, (thùng 18Kg)	Thùng	01
7	Vật tư phụ (Bu lông, Ron DN80, Tê hàn DN80, que hàn, dung môi...)	Theo yêu cầu hệ thống	Gói	01
8	Nhân công	Theo yêu cầu công việc	Gói	01
II	Sửa chữa 2 tủ FM200 tại trạm điện 7200kVA cơ sở Long Trường			
1	Tủ báo cháy xả khí FM200	FS5200E hoặc tương đương	Tủ	02
2	Bình ắc quy	Bình ắc quy 12V 7Ah	Cái	04
3	Nhân công	Theo yêu cầu công việc	Gói	01
III	Sửa chữa/thay thế mới các thiết bị của hệ thống PCCC cơ sở Long Trường			
1	Sửa lỗi báo nhiệt tầng hầm khu A (giảng đường) không hoạt động khi kích hoạt bằng nhiệt		Gói	01
2	Sửa lỗi báo nhiệt tầng hầm nhà L không hoạt động khi kích bằng nhiệt		Gói	01
3	Sửa lỗi báo cháy khu Căn tin và nhà H, I Không hoạt động		Gói	01

STT	Hàng hóa/dịch vụ đề xuất	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
4	Sửa lỗi hệ thống âm thanh báo cháy nhà L, K không hoạt động khi có tín hiệu báo cháy		Gói	01
5	Sửa lỗi chuông báo cháy nhà L chỉ báo một số tầng		Gói	01
6	Sửa lỗi thang máy nhà L không trả về vị trí tầng G khi có tín hiệu báo cháy		Gói	01
7	Sửa lỗi tủ báo cháy trung tâm đặt tại tầng trệt nhà L: lỗi disablement, lỗi loop short		Gói	01
IV	Cung cấp các vật tư thực hiện bảo dưỡng đường ống PCCC và ron cao su vòi, lăng chữa cháy tại cơ sở 27 Tân Mỹ và Long Trường			
1	Sơn chống rỉ (sét) màu đỏ	-Nhãn hiệu: Bạch Tuyết -Mã màu: 344 (đỏ bóng) -Loại 0.8kg/hộp	Kg	8.8
2	Bàn chải sắt đánh rỉ (sét)	-Cán gỗ -KT: 7cm x 14cm	Cái	15
3	Cọ sơn dầu	KT: 1cmx7.5cm	Cái	16
4	Ron cao su cho lăng phun và cuộn vòi PCCC trong nhà	KT: DN50 mm	Cái	200
5	Ron cao su cho lăng phun và cuộn vòi PCCC ngoài nhà	KT: DN65 mm	Cái	60
6	Xăng Ron 95		Lít	15
V	Thay thế mới luppe mặt bích DN80 và bộ khớp nối cao su mềm mặt bích DN80 bơm Diesel và bơm điện PCCC tại 778 Nguyễn Kiệm			
1	Luppe mặt bích	DN80 mm	Bộ	01
2	Khớp nối cao su mềm	Cao su mềm mặt bích DN80mm	Bộ	02

STT	Hàng hóa/dịch vụ đề xuất	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
3	Nhân công		Gói	01

