

THƯ MỜI

Về việc tham gia khảo sát và báo giá

**Gói thầu: Sửa chữa, khắc phục một số hạng mục cơ sở vật chất hư hỏng
tại Ký túc xá cơ sở Long Trường**

Trường Đại học Tài chính - Marketing trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực tham gia khảo sát và báo giá gói thầu nêu trên của Trường Đại học Tài chính - Marketing, nội dung như sau:

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Tài chính - Marketing.
- Thời hạn nhận báo giá: Đến 11 giờ 00 phút, ngày 26/8/2026.
- Địa điểm gửi báo giá: Phòng Đầu tư và Mua sắm (Phòng D215), số 778 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người nhận báo giá: Ông Lê Quang Minh - ĐT: 0901.113.003
- Nội dung báo giá: Phụ lục đính kèm.

Nhà thầu có nhu cầu khảo sát thực tế làm cơ sở báo giá thì liên hệ với Chủ đầu tư theo các thông tin nêu trên.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Đăng tải trên Website P.ĐTMS;
- Lưu: VT, ĐTMS(01b), (LQM-03b). 

**TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
ĐẦU TƯ VÀ MUA SẮM**



Nguyễn Viết Thịnh



PHỤ LỤC BÁO GIÁ

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng	Kích thước			Tổng khối lượng	Ghi chú
				Dài	Rộng	Cao		
I	Xử lý trần trần thạch cao (Trần thạch cao bị thấm, đọng nước làm vỡ nát, rơi xuống nền nhà vệ sinh các phòng A0405; A0505; A0507 B0107 - 04 phòng)							
1	Tháo bỏ trần thạch cao bị hỏng, cho vào bao đựng rồi vận chuyển xuống đất	m ²	4	1,5	2,2		13,20	
2	Thuê xe ba gác chở đi bỏ ra bãi thải Thành phố	xe	1				1,00	
3	Đóng mới lại trần thạch cao, tấm Gymroc chống ẩm	m ²	4	1,5	2,2		13,20	
4	Bả bột matic trần 02 lớp, xả nhám - Bột Jotun	m ²	4	1,5	2,2		13,20	
5	Thi công sơn hoàn thiện, màu trắng xám hiện hữu - Sơn Jotun	m ²	4	1,5	2,2		13,20	
6	Cắt tạo lỗ trần nhà vệ sinh bằng thanh khung nhôm, đục tấm thạch cao	cái	4				4,00	
II	Xử lý nền vệ sinh bị thấm nước của các phòng A0505; A0605; A0607; A0705; B0207 chảy xuống trần thạch cao nhà vệ sinh các phòng phía dưới là: (A0405; A0505; A0507 B0107)							
1	Tháo xi bết trong phòng	cái	4				4,00	
2	Đục bỏ lớp gạch lát nền, lớp hồ dầu, lớp vữa cán nền rồi cho vào bao chuyển xuống đất	m ²	4	2	2,2		17,60	
3	Vệ sinh bề mặt sàn, kết hợp dùng xi măng với sika chống thấm 02 lớp	m ²	4	2	2,2		17,60	
4	Cán vữa nền có Sika chống thấm dày trung bình 3cm, tạo dốc thoát nước về phễu thu	m ²	4	2	2,2		17,60	
5	Cung cấp và thi công nền gạch granite 600x600	m ²	4	2	2,2		17,60	
6	Lắp lại xi bết trong phòng	cái	4				4,00	
III	Xử lý thấm tường, rò rỉ nước nhà vệ sinh các phòng A0405; A0505; A0506; A0507; A0508 B0107 - 06 phòng	m ²						

1	Cạo bỏ lớp sơn, bột bong tróc, đục trám vữa xi măng các vết nứt trên tường	m ²	6	3,8	2,4		54,72	
2	Bả bột matic 02 lớp, xả nhám - Bột Jotun	m ²	6	3,8	2,4		54,72	
3	Thi công sơn hoàn thiện, màu trắng xám hiện hữu (tương đồng màu hiện trạng) - Sơn Jotun	m ²	6	3,8	2,4		54,72	
IV	Thay mới cửa thoát hiểm: Tầng 1 nhà K và Tầng 4; 7 nhà L; Kích thước: rộng 1,0m x cao 2,2m - Số lượng 03 bộ	bộ	3		1	2,22	3,00	
V	Thay mới cửa kính cường lực 01 cánh, bản lề sàn âm nền tầng 4, nhà L bị gió làm vỡ, kích thước rộng 0,9m x cao 2,37m	bộ	1				1,00	
1	Cung cấp, lắp đặt cửa bằng kính cường lực dày 10mm màu trắng	m ²	1		0,9	2,37	2,133	Việt Nhật
2	Cung cấp, lắp đặt mới bản lề sàn âm nền bên dưới cửa kính cường lực	cái	1				1,00	Loại VVP Thái Lan
3	Cung cấp, lắp đặt mới bản lề kẹp bên trên cửa kính cường lực	cái	1				1,00	Loại VVP Thái Lan
4	Sửa lại khoá cửa, tay nắm (dùng lại của cửa cũ)	cái	1				1,00	