

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2025

## THƯ MỜI

### Về việc tham gia báo giá

Gói thầu: Sửa chữa hư hỏng cơ sở 306 Nguyễn Trọng Tuyển, cơ sở 27 Tân Mỹ và trụ sở 778 Nguyễn Kiệm

Trường Đại học Tài chính - Marketing trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực tham gia báo giá gói thầu “Sửa chữa hư hỏng cơ sở 306 Nguyễn Trọng Tuyển, cơ sở 27 Tân Mỹ và trụ sở 778 Nguyễn Kiệm” như sau:

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Tài chính - Marketing.
- Địa điểm thực hiện: Cơ sở 306 Nguyễn Trọng Tuyển, cơ sở 27 Tân Mỹ và trụ sở 778 Nguyễn Kiệm.
- Thời hạn nhận báo giá: Đến ngày 19/5/2025.
- Địa điểm gửi báo giá: Phòng Đầu tư và Mua sắm (phòng D215), 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người nhận báo giá: Ông. Lê Quang Minh – ĐT: 0901.113.003
- Nội dung báo giá theo Phụ lục đính kèm.

Trân trọng./. 

#### Nơi nhận:

- Bam Giám hiệu;
- Đăng tải trên Website P.ĐTMS;
- Lưu: VT, ĐTMS. 


TL. HIỆU TRƯỞNG  
KT. TRƯỞNG PHÒNG  
ĐẦU TƯ VÀ MUA SẮM  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG






Nguyễn Viết Thịnh



# PHỤ LỤC KHẢO SÁT

SỬA CHỮA ĐÁ DÁN MẶT NGOÀI TÒA NHÀ A, D TÀI TRỤ SỞ 778 NGUYỄN KIỂM


| Stt                                         | Nội dung công việc                                                                                                      | Đơn vị | Số lượng | Kích thước |      |     | Tổng | Ghi chú                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                         |        |          | Dài        | Rộng | Cao |      |                                                                                     |
| A SỬA CHỮA PHẦN ỐP LÁT ĐÁ GRANIT KHỎI NHÀ A |                                                                                                                         |        |          |            |      |     |      |                                                                                     |
| I Mặt phía trước                            |                                                                                                                         |        |          |            |      |     |      |                                                                                     |
| 1                                           | Mặt trước Đá ốp trụ bậc cấp bên phải từ sân lên tầng trệt bị vỡ 3 mặt có kích thước 40cm*60cm*3 mặt, đá màu xanh đen    | viên   | 3        |            |      |     | 3,0  |    |
| 2                                           | Mặt trước Đá ốp chỉ trụ bậc cấp bên phải từ sân lên tầng trệt bị vỡ 2 mặt có kích thước 5cm*40cm*2 mặt, đá màu xanh đen | viên   | 2        |            |      |     | 2,0  |    |
| 3                                           | Mặt trước xử lý keo gắn đá bậc cấp dài 1,3md đá màu xanh đen                                                            | viên   | 1        |            |      |     | 1,0  |                                                                                     |
| II Mặt phía sau                             |                                                                                                                         |        |          |            |      |     |      |                                                                                     |
| 1                                           | Mặt sau Đá ốp chân cột phía sau cục nóng máy lạnh bị vỡ, mất 15cm*20cm, đá màu vàng nhạt                                | viên   | 1        |            |      |     | 1,0  |  |








|   |                                                                                        |      |   |  |  |  |     |                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Mặt sau Đá ốp gờ chỉ phía sau cục nóng máy lạnh bị vỡ, mất 15cm*30cm, đá màu vàng nhạt | viên | 1 |  |  |  | 1,0 |   |
| 3 | Mặt sau Đá ốp gờ chỉ phía sau cục nóng máy lạnh bị vỡ, mất 10cm*20cm, đá màu vàng nhạt | viên | 1 |  |  |  | 1,0 |   |
| 4 | Mặt sau Đá ốp gờ chỉ gần cửa đi bị vỡ, mất 10cm*180cm, đá màu vàng nhạt                | viên | 1 |  |  |  | 1,0 |   |
| 5 | Mặt sau Đá ốp chân cột gần cửa đi bị vỡ, mất 15cm*180cm, đá màu vàng nhạt              | viên | 1 |  |  |  | 1,0 |  |




|   |                                                                                                                                         |      |   |  |  |  |  |     |                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|--|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Mặt sau Đá ốp trụ bậc cấp cả 2 bên bị vỡ, mất đá gờ chỉ từ sân lên tầng trệt bị vỡ 4 mặt có kích thước 15cm*45cm*4 mặt, đá màu xanh đen | viên | 8 |  |  |  |  | 8,0 |    |
| 7 | Mặt sau Đá ốp trụ bậc cấp cả 2 bên bị vỡ, mất đá gờ chỉ từ sân lên tầng trệt bị vỡ 4 mặt có kích thước 10cm*45cm*4 mặt, đá màu xanh đen | viên | 4 |  |  |  |  | 4,0 |    |
| 8 | Thay mới Đá ốp mặt trụ bậc cấp 1 bên bị vỡ có kích thước 45cm*45cm*1 viên mặt, đá màu xanh đen                                          | viên | 1 |  |  |  |  | 1,0 |   |
| 9 | Mặt sau Đá ốp gờ chỉ phía sau cục nóng máy lạnh bị vỡ, mất 30cm*20cm, đá màu vàng nhạt                                                  | viên | 1 |  |  |  |  | 1,0 |  |






|            |                                                                                                                         |      |   |  |  |  |  |     |                                                                                     |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|--|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>III</b> | <b>Mặt bên hông có miếu thờ</b>                                                                                         |      |   |  |  |  |  |     |                                                                                     |  |
| 1          | Mặt hông Đá ốp chân cột phía sau miếu thờ bị vỡ, mất 10cm*30cm, đá màu vàng nhạt                                        | viên | 1 |  |  |  |  | 1,0 |    |  |
| 2          | Mặt hông Đá chỉ phía sau miếu thờ bị vỡ, mất 15cm*30cm, đá màu vàng nhạt                                                | viên | 1 |  |  |  |  | 1,0 |    |  |
| <b>B</b>   | <b>SỬA CHỮA PHẦN ỐP LÁT ĐÁ GRANIT KHÓI NHÀ D</b>                                                                        |      |   |  |  |  |  |     |                                                                                     |  |
| <b>I</b>   | <b>Mặt phía trước</b>                                                                                                   |      |   |  |  |  |  |     |                                                                                     |  |
| 1          | Mặt trước Đá ốp chỉ trụ bậc cấp bên phải từ sân lên tầng trệt bị vỡ 2 mặt có kích thước 5cm*40cm*2 mặt, đá màu xanh đen | viên | 2 |  |  |  |  | 2,0 |   |  |
| 2          | Mặt trước Đá ốp trụ bậc cấp bên trái từ sân lên tầng trệt bị vỡ 1 mặt có kích thước 40cm*60cm*2 mặt, đá màu xanh đen    | viên | 2 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |

|   |                                                                                                                                            |      |   |  |  |  |  |     |                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|--|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Mặt trước Đá ốp chỉ trụ bậc cấp 1 bên bị vỡ, mất đá gờ chỉ từ sân lên tầng trệt bị vỡ 2 mặt có kích thước 10cm*40cm*4 mặt, đá màu xanh đen | viên | 4 |  |  |  |  | 4,0 |    |
| 4 | Ốp đá bậc cấp số 4 phải cắt đi rồi dán lại 10cm*10cm do bị vỡ                                                                              | viên | 1 |  |  |  |  | 1,0 |    |
| 5 | Chà keo lại miếng đá 5cm*100cm                                                                                                             | công | 1 |  |  |  |  | 1,0 |    |
| 6 | Chà keo lại miếng đá 120cm*120cm bị bể, nứt phía dưới                                                                                      | công | 1 |  |  |  |  | 1,0 |    |
| 7 | Chà keo lại cạnh của miếng đá dài 245cm                                                                                                    | công | 1 |  |  |  |  | 1,0 |   |
| 8 | Mặt trước Đá ốp chỉ trụ bậc cấp gần chốt bảo vệ ngoài cổng từ sân lên tầng trệt bị bung ra có kích thước 5cm*40cm*3 viên, đá màu xanh đen  | công | 3 |  |  |  |  | 3,0 |  |





|                                                        |                                                                                                                                                     |      |   |  |  |  |  |     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|--|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                                                      | Thay mới Mặt trước Đá ốp chi trụ bậc cấp gần chốt bảo vệ ngoài cổng từ sân lên tầng trệt bị bung ra có kích thước 12cm*60cm*1 viên, đá màu xanh đen | viên | 1 |  |  |  |  | 1,0 |    |
| 10                                                     | Thay mới Mặt trước Đá ốp trụ bậc cấp gần chốt bảo vệ ngoài cổng từ sân lên tầng trệt bị bung ra có kích thước 20cm*40cm*1 viên, đá màu xanh đen     | viên | 1 |  |  |  |  | 1,0 |    |
| <b>II Mặt Bên cạnh nhà bảo vệ phía sau và miêu thờ</b> |                                                                                                                                                     |      |   |  |  |  |  |     |                                                                                     |
| 1                                                      | Đá ốp gờ chỉ còn, chỉ gắn lại 1 viên 20cm*40cm, đá màu vàng nhạt                                                                                    | viên | 1 |  |  |  |  | 1,0 |    |
| 2                                                      | Đá ốp gờ chỉ còn, chỉ gắn lại 1 viên 20cm*40cm, đá màu vàng nhạt                                                                                    | viên | 1 |  |  |  |  | 1,0 |   |
| 3                                                      | Đá ốp gờ chỉ dưới chân cột bị vỡ phải thay mới 1 viên 10cm*125cm, đá màu vàng nhạt (có dùng vữa xi măng cát dày 10cm)                               | viên | 1 |  |  |  |  | 1,0 |  |
| <b>III Mặt phía sau nhà D</b>                          |                                                                                                                                                     |      |   |  |  |  |  |     |                                                                                     |




|    |                                                                                                             |      |   |  |  |  |     |                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Gắn lại, chà keo lại viên đá 50cm*20cm bị bung ra, tuột xuống dưới và cạnh miếng đá 10cm*20cm màu vàng nhạt | viên | 1 |  |  |  | 1,0 |   |
| 2  | Thay mới đá gờ chỉ có kích thước 20cm*30cm*1 viên, đá màu vàng nhạt                                         | viên | 1 |  |  |  | 1,0 |   |
| IV | <b>Mặt hông phía đường Nguyễn Kiệm</b>                                                                      |      |   |  |  |  |     |                                                                                    |
| 1  | Thay mới đá gờ chỉ có kích thước 20cm*30cm*1 viên, đá màu vàng nhạt                                         | viên | 1 |  |  |  | 1,0 |   |
| 2  | Chà keo lại cạnh của miếng đá dài 145cm                                                                     | viên | 1 |  |  |  | 1,0 |  |



**SỬA CHỮA PHÒNG MÁY BƠM NƯỚC CỦA HỆ THỐNG PCCC TẠI TRỤ SỞ 778 NGUYỄN KIỂM**

| Stt | Nội dung công việc                                                                                                                            | Đơn vị | Số lượng | Kích thước |      | Tổng  | Ghi chú                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                               |        |          | Dài        | Rộng |       |                                                                                     |
| A   | SỬA CHỮA CHỐNG THÂM MÁI & ỐP LÁT GẠCH NHÀ MÁY BƠM NƯỚC PCCC                                                                                   |        |          |            |      |       |                                                                                     |
| I   | Phần xử lý vữa trên trần bị bong tróc                                                                                                         |        |          |            |      |       |                                                                                     |
| 1   | Công tác che bạt, lắp giàn giáo, sàn thao tác, đục lớp vữa bị bong tróc trần nhà máy bơm                                                      | m2     | 1        | 5,1        | 3,1  | 15,81 |    |
| II  | Phần xử lý chống trên mái                                                                                                                     |        |          |            |      |       |                                                                                     |
| 1   | Công tác lắp giàn giáo và che bạt chống bụi, đục lớp vữa bị bong tróc trên mái nhà máy bơm (bong tróc nhiều điểm trên mái) dày từ 3cm đến 4cm | m2     | 1        | 3,8        | 2,6  | 9,88  |   |
| 2   | Sơn toàn bộ mặt đứng phần Sê nô cao 50cm 02 lớp, sơn 04 mặt xung quanh xuống tới mặt dưới của trần                                            | m2     | 1        | 6,15       | 4,15 | 10,3  |  |

4

| III | Phần xử lý lát gạch Ceramic trên mặt bể & Thành bể |    |   |      |      |        |                                                                                   |  |
|-----|----------------------------------------------------|----|---|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1   | Mặt bể bị bong tróc nhiều chỗ                      | m2 | 1 | 12,5 | 4,6  | 40,61  |  |  |
| 2   | Trừ đi phần diện tích lớp nhà trạm bơm             |    | 1 | 5,23 | 3,23 | -16,89 |                                                                                   |  |
| 3   | Óp gạch xung quanh thành đứng của bể               |    | 1 | 12,5 | 4,6  | 20,52  |  |  |
| B   | <b>XÂY MỚI TƯỜNG CHỐNG SẠT, CHÁY ĐẤT KHI MƯA</b>   |    |   |      |      |        |                                                                                   |  |
| 1   | Xây mới tường dày 200 chắn đất khu nhà tôn         | m2 | 1 | 1,5  | 0,5  | 0,75   |  |  |





**SỬA CHỮA, CHỐNG THẤM PHÒNG D101; D02; D104 TRỤ SỞ 778 NGUYỄN KIỆM**

| Stt      | Nội dung công việc                                                                                                                                                                 | Đơn vị | Số lượng | Kích thước |     | Tổng     | Ghi chú                                                                            |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                    |        |          | Dài        | Cao |          |                                                                                    |                                                                                    |
| <b>A</b> | <b>SỬA CHỮA, CHỐNG THẤM PHÒNG D101; D102; D104</b>                                                                                                                                 |        |          |            |     |          |                                                                                    |                                                                                    |
| <b>1</b> | <b>Phần sửa chữa bên trong nhà</b>                                                                                                                                                 |        |          |            |     |          |                                                                                    |                                                                                    |
| a        | Vệ sinh, cạo bỏ lớp sơn, bột bong tróc tường bị thấm, mốc dài 44,1m x cao 1m (đọc theo chiều dài toà nhà)                                                                          | m2     | 1        | 44,1       | 1   | 44,1     |   |   |
| b        | Bả matic lại những chỗ bột bong tróc tường bị thấm, mốc dài 44,1m x cao 1m (đọc theo chiều dài toà nhà)                                                                            | m2     | 1        | 44,1       | 1   | 44,1     |                                                                                    |                                                                                    |
| c        | Lăn 01 lớp sơn chống ố bức tường bị thấm                                                                                                                                           | m2     | 1        | 44,1       | 1   | 44,1     |                                                                                    |                                                                                    |
| d        | Lăn 02 lớp sơn màu tương đồng với màu sơn bức tường hiện trạng, dài 44,1m x cao 3,3m (lăn sơn tới trần nhà cho đồng nhất màu)                                                      | m2     | 1        | 44,1       | 3,3 | 145,53   |                                                                                    |                                                                                    |
| <b>2</b> | <b>Phần sửa chữa bên ngoài nhà</b>                                                                                                                                                 |        |          |            |     |          |                                                                                    |                                                                                    |
| a        | Vệ sinh, cạo bỏ lớp sơn, bột bong tróc tường bị thấm, mốc dài 44,1m x cao 1,5m (đọc theo chiều dài toà nhà)                                                                        | m2     | 1        | 44,1       | 1,5 | 66,15    |  |  |
| b        | Đục trát vữa xi măng lại những vết nứt lớn, dùng keo của hãng LKB 250g trét vào các vết nứt nhỏ của mặt ngoài tường bị thấm, mốc dài 44,1m x cao 1,5m (đọc theo chiều dài toà nhà) | m2     | 1        | 44,1       | 1,5 | 66,15    |                                                                                    |                                                                                    |
| c        | Bả matic lại những chỗ bột bong tróc tường bị thấm, mốc dài 44,1m x cao 1,5m (đọc theo chiều dài toà nhà)                                                                          | m2     | 1        | 44,1       | 1,5 | 66,15    |                                                                                    |                                                                                    |
| d        | Lăn 01 lớp sơn chống ố bức tường bị thấm                                                                                                                                           | m2     | 1        | 44,1       | 1,5 | 66,15    |                                                                                    |                                                                                    |
| e        | Lăn 02 lớp sơn màu tương đồng với màu sơn bức tường hiện trạng, dài 44,1m x cao 3,3m (lăn sơn tới trần nhà cho đồng nhất màu)                                                      | m2     | 1        | 44,1       | 1,5 | 66,15    |                                                                                    |                                                                                    |
| <b>3</b> | <b>Biện pháp thi công, dọn dẹp vệ sinh</b>                                                                                                                                         | gói    | 1        |            |     | <b>1</b> |                                                                                    |                                                                                    |

12





**SỬA CHỮA THU VIỆN CƠ SỞ 27 TÂN MỸ**

| Stt        | Nội dung công việc                                                                       | Đơn vị | Số lượng | Kích thước |      | Tổng         | Ghi chú                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                          |        |          | Dài        | Rộng |              |                                                                                     |
| <b>A</b>   | <b>SỬA CHỮA THU VIỆN - TẦNG 7</b>                                                        |        |          |            |      |              |                                                                                     |
| <b>I</b>   | <b>Sửa nền lát sàn nhựa bị bung, hỏng</b>                                                | m2     |          |            |      | <b>38,75</b> |    |
| 1          | Khu vực trước cửa chính vào Thư viện                                                     |        | 1        | 8          | 2    | 16           |                                                                                     |
| 2          | Khu vực sau quầy                                                                         |        | 1        | 4,3        | 2,5  | 10,75        |                                                                                     |
| 3          | Khu vực bên cạnh quầy                                                                    |        | 1        | 4          | 3    | 12           |                                                                                     |
| 4          | Công tác cung cấp, căng bạt sọc bao che chống bụi                                        | gói    | 1        |            |      | <b>1,00</b>  |                                                                                     |
| 5          | Cung cấp sàn nhựa mới (tương đồng)                                                       | m2     | 1        |            |      | <b>38,75</b> |                                                                                     |
| 6          | Nhân công thi công sàn nhựa mới                                                          | m2     |          |            |      | <b>38,75</b> |   |
| <b>II</b>  | <b>Sửa nền lát gạch Ceramic</b>                                                          |        |          |            |      | <b>27,00</b> |                                                                                     |
| 1          | GaUery - Khu kệ sách                                                                     |        | 1        | 3          | 3    | 9            |                                                                                     |
| 2          | Trong Phòng nghiệp vụ                                                                    |        | 1        | 3,6        | 3    | 10,8         |                                                                                     |
| 3          | Phía trước cửa Thư viện                                                                  |        | 1        | 3          | 2,4  | 7,2          |                                                                                     |
| 4          | Công tác cung cấp, căng bạt sọc bao che chống bụi                                        | gói    | 1        |            |      | <b>1,00</b>  |                                                                                     |
| 5          | Cung cấp gạch mới (tương đồng)                                                           | m2     | 1        |            |      | <b>27,00</b> |                                                                                     |
| 6          | Nhân công thi công sàn gạch mới                                                          | m2     | 1        |            |      | <b>27,00</b> |  |
| <b>III</b> | <b>Sửa chữa phần Trần thạch cao</b>                                                      |        |          |            |      |              |                                                                                     |
| 1          | Cung cấp 21 tấm thạch cao có kích thước 60cm x 120cm                                     | m2     | 21       | 1,2        | 0,6  | <b>15,12</b> |                                                                                     |
| 2          | Nhân công Thay mới 21 tấm thạch cao có kích thước 60cm x 120cm                           | m2     | 21       | 1,2        | 0,6  | <b>15,12</b> |                                                                                     |
| 3          | Công tác dọn dẹp vệ sinh toàn bộ khu vực thi công, vận chuyển rác thải, xả bàn ra bãi đổ | gói    | 1        |            |      | <b>1,00</b>  |                                                                                     |



12



CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ, SỬA CHỮA PHÒNG BẢO VỆ TẠI CƠ SỞ 306 NGUYỄN TRỌNG TUYẾN

| Stt                              | Nội dung công việc                                                                                      | Đơn vị | Số lượng | Kích thước |      | Tổng  | Ghi chú                                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                         |        |          | Dài        | Rộng |       |                                                                                    |
| <b>A CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ</b> |                                                                                                         |        |          |            |      |       |                                                                                    |
| 1                                | Quạt đảo - Hiệu Mitsubishi - CY16-GA                                                                    | cái    | 1        |            |      | 1,00  |   |
| 2                                | Quạt đứng - Hiệu Toshiba - LSD10                                                                        | cây    | 2        |            |      | 2,00  |                                                                                    |
| 3                                | Tủ sắt - 6 ngăn Locker - TU986; KT: 378*450*1830 Hoà Phát                                               | cái    | 1        |            |      | 1,00  |                                                                                    |
| 4                                | Bộ ẩm trà - Gốm sứ Hoàng Gia                                                                            | bộ     | 1        |            |      | 1,00  |                                                                                    |
| 5                                | Đồng hồ - Treo tường                                                                                    | cái    | 1        |            |      | 1,00  |                                                                                    |
| 6                                | Bộ lau nhà - Đa năng Lock & Lock                                                                        | bộ     | 1        |            |      | 1,00  |                                                                                    |
| 7                                | Chổi quét - 3M                                                                                          | cái    | 1        |            |      | 1,00  |   |
| 8                                | Nước lau sàn - Sunlight                                                                                 | kg     | 3,6      |            |      | 3,60  |                                                                                    |
| <b>B LÀM MÁI CHE NHÀ BẢO VỆ</b>  |                                                                                                         |        |          |            |      |       |                                                                                    |
| 1                                | Khoan cấy bu lông vào tường để lắp kèo mái                                                              | bộ     | 12       |            |      | 12,00 |  |
| 2                                | Cung cấp, gia công thép kèo mái che ống thép mạ kẽm phi 60, số lượng 03 cái, dài 2,1m/cái               | kg     | 3        | 2,1        |      | 63,09 |                                                                                    |
| 3                                | Cung cấp, gia công thép lợp mái Polycarbonat đặc, ống thép mạ kẽm phi 34, số lượng 05 cái, dài 5,3m/cái | kg     | 5        | 5,3        |      | 67,90 |                                                                                    |
| 4                                | Cung cấp lắp đặt tấm lợp Polycarbonat đặc dày 4,5mm màu xanh nước biển của nhà sản xuất Đài loan        | m2     | 1        | 5,3        | 2,1  | 11,32 |                                                                                    |
| 5                                | Sơn kèo, thép phi 34 để lợp mái                                                                         | gói    | 1        |            |      | 1,00  |                                                                                    |
| 6                                | Nhân công thi công, vật tư phụ                                                                          | gói    | 1        |            |      | 1,00  |                                                                                    |

# SỬA CHỮA VẬT BÓNG RỔ SÂN THỂ THAO CƠ SỞ 27 TÂN MỸ

| Stt | Nội dung công việc                                                            | Đơn vị | Số lượng | Kích thước |     | Tổng | Ghi chú                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                               |        |          | Dài        | Cao |      |                                                                                    |
| 1   | Thay mới vợt và lưới bóng rổ bị gãy                                           | bộ     | 1        |            |     | 1,00 |   |
|     | Bị gãy rời, cong vênh                                                         |        |          |            |     |      |                                                                                    |
| 2   | Sửa lại vợt và thay mới lưới bóng rổ                                          | bộ     | 2        |            |     | 2,00 |  |
|     | Bị hỏng lưới, 01 bộ trên cột cố định, 01 còn lại trên hệ khung di chuyển được |        |          |            |     |      |                                                                                    |



## PHỤ LỤC KHẢO SÁT

### 1. Sửa chữa dán chống trượt bậc thang tại trụ sở 778 Nguyễn Kiệm

| Stt | Nội dung công việc        | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
|-----|---------------------------|-------------|----------|---------|
| 1   | Dán chống trượt bậc thang | Bậc thang   | 5        |         |

### 2. Cung cấp và lắp đặt khóa kẹp chân cửa kiếng cường lực sảnh nhà A, nhà D tại trụ sở 778 Nguyễn Kiệm

| Stt | Nội dung công việc                | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------|-------------|----------|---------|
| 1   | Khóa kẹp chân cửa kiếng cường lực | ổ khóa      | 04       |         |

